

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN-TL

Hà Tĩnh, ngày tháng 10 năm 2024

V/v đảm bảo an toàn
tuyến Kênh chính Kẻ Gỗ

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

Thực hiện Văn bản số 5880/UBND-NL₁ ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh. Ngày 08/10/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Cẩm Xuyên và Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra hiện trạng sạt trượt mái ngoài bờ kênh chính Kẻ Gỗ. Qua kiểm tra thực địa cho thấy, hiện nay trên tuyến kênh chính Kẻ Gỗ có nhiều đoạn xuống cấp, sạt trượt nghiêm trọng, cụ thể: Đoạn từ K6+070 đến K6+140 bờ hữu; đoạn từ K7 đến K7+500 và đoạn từ K11 đến K12+600 bờ tả; đoạn từ K12+500 đến K13+500 và đoạn từ K16+200 đến K16+600 bờ hữu. Đặc biệt có những vị trí sạt trượt sâu, vết nứt lộ thiên của cung trượt đã vào đến 1/3 mặt bờ kênh..., gây mất an toàn cho công trình và công tác quản lý, vận hành cấp nước của tuyến kênh.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến kênh chính Kẻ Gỗ trong mùa mưa lũ 2024 và trong thời gian mở nước tưới phục vụ sản xuất vụ Xuân 2025 sắp tới, trong khi các Sở ngành đang tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phát dọn cây cối, vệ sinh 2 bên bờ kênh, nhằm tạo hành lang thông thoáng trong quá trình kiểm tra, ứng cứu, xử lý sự cố công trình (nếu xảy ra); thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt trượt dọc hai bên bờ kênh, chủ động các phương án, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến kênh; cập nhật hiện trạng công trình vào phương án phòng chống thiên tai đã được duyệt; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để phối hợp với chính quyền địa phương liên quan sẵn sàng xử lý sự cố công trình (nếu có) theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn công trình và tài sản của nhân dân.

2. Phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm 2 bên tuyến kênh chính Kẻ Gỗ; xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ công trình đặc biệt là đối với các trường hợp đào ao nuôi cá tại

lý trình đoạn từ K6+070 đến K6+140 bờ hữu tuyến kênh nhằm hoàn trả phần áp trúc chân kênh tạo kết cấu ổn định cho bờ kênh.

3. Đối với các vị trí xung yếu, có nguy cơ dẫn đến vỡ kênh yêu cầu Công ty khẩn trương có giải pháp khắc phục tạm thời nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến kênh trong mùa mưa lũ và quá trình vận hành cấp nước phục vụ sản xuất và không phát sinh sạt lở mới. Thường xuyên báo cáo diễn biến tình trạng công trình và các tình huống xảy ra (nếu có) về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi) để nắm bắt, chỉ đạo và báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Với các nội dung trên, đề nghị Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- GD, Phó GD Sở phụ trách;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu VT, TL₀₁.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Đăng Nhật